

Reinigungs- und Pflegehinweise für Pulverbeschichtung

Reinigungs- und Pflegehinweise

Fural-Metalldecken mit Pulverbeschichtung sind durch die glatte Oberfläche sehr pflegearm bzw. pflegeleicht.

Wir empfehlen eine Reinigung der Decke in regelmäßigen Abständen. Diese richtet sich nach dem jeweiligen Verschmutzungsgrad.

Folgende Reinigungsmethoden sind möglich:

Die Deckenkassetten können an der Decke montiert, je nach Ausführung im abgeklappten Zustand oder im abgenommenen Zustand gereinigt werden.

- A) Trockenreinigung:
- mit trockenem, weichem Putzlappen abwischen
 - mit Staubsauger, weichen Bürstenaufsatz verwenden
- B) Nassreinigung:
- mit handelsüblichen, nicht scheuernden Reinigungsmittel mit reinem Wasser verdünnt
-> das Mischverhältnis richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad der Deckenkassetten; alle einschlägigen Glasreinigungsmittel haben sich bewährt
 - spezielle Reinigungsmittel (auf selbstverflüchtiger Basis – z. B. verdünnter Spiritus) bei starker, fetthaltiger Verunreinigung verwenden.

Bei starken Verunreinigungen soll unbedingt vor Beginn der Arbeiten eine Fachfirma zur Beratung und Durchführung der Reinigungsarbeiten zugezogen werden. Wie bei allen fertigen Oberflächen gilt: Bitte Probe an einem Muster oder einer nicht sichtbaren Stelle durchführen.

Reinigungs- und Pflegehinweise für Pulverbeschichtung

Hinweis zur Chemikalienbeständigkeit

Metalldecken mit Pulverbeschichtung von KABE sind beständig gegen die gängigsten Chemikalien und Desinfektionsmittel. Die Beständigkeit gegen weitere Chemikalien muss im Einzelfall geprüft werden.

Thema: POLYFLEX® PES-55-NT DS 14206/10 4M9551 ca. RAL 9010
 POLYFLEX® PES-55-NT DS 14206/15 4M9883 ca. RAL 9003
 POLYFLEX® PES-55-NT DS 14624/1 4M9884 ca. RAL 9016

Testsubstanz	Konz.	Einwirkdauer	14206/10 4M9551	14206/15 4M9883	14624/1 4M9884
Wasserstoffperoxid	6%	30'	i.O.	i.O.	i.O.
Peressigsäure	0,2%	5'	i.O.	i.O.	i.O.